

Ausführungen

13 Ausführungen



	KS 92	0			
	KS 92 mit Zweileiterspeisung	1			
Netzteil und Prozeßausgänge	230 VAC 4 Relais (OUT1, OUT2, OUT4, OUT5)	0			
	230 VAC Universalausführung stetig/schaltend 3 Relais+ Strom-/Logikausgang(OUT1, OUT2, OUT4, OUT5)	1			
Option B	Keine Schnittstelle	0			
	TTL-Schnittstelle mit 5 Steuer-Eingängen (di3...di7) und 4 Steuer-Ausgängen (do1...do4)	1			
	RS422/485-Schnittstelle mit 5 Steuer-Eingängen (di3...di7) und 4 Steuer-Ausgängen (do1...do4)	2			
Zusatz- Funktionen	Keine Zusatzfunktionen			0	
	Meßwertkorrektur			1	
	Meßwertkorrektur und Programmgeber			2	
Voreinstellungen	Standardeinstellung				0
	2-Punktgeber				1
	3-Punkt-Schrittregler				2
	Stetiger Regler (Strom-/Logikausgang erforderlich)				3
	3-Punktregler (Logik/Relais) (Strom-/Logikausgang erforderlich)				4
	Einstellung nach Angabe				9